

Search Vastgoed Portfolio

Search - Windows Internet Explorer
http://www.searchbv.nl/

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

020 - 5061616
search@searchbv.nl

Portal Diensten Onze trainingen Over Search Vacatures Contact Informatie aanvragen

Welkom bij Search Portal

Search is een internationaal opererend ingenieursbureau, laboratorium en opleidingsinstituut dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen praktiseert en ook in haar dienstverlening opdrachtgevers ondersteunt in duurzaam ontwikkelen. Tot de uitgesproken specialismen van Search behoort de complete directievoering over bouw-, sloop- en saneringsprojecten. Maar ook voor bouwkundige inspecties, asbest-, bodem- en energieprestatieonderzoek kunt u bij Search terecht. Daarnaast verzorgen we trainingen op het gebied van asbest, milieu, VCA, BHV en duurzaamheid. Zowel klassikaal als digitaal.

Search diensten voor:

- Search Aannemers
- Search Vastgoed
- Search Overheid
- Search Industrie
- Search Zakelijke dienstverlening

Vacatures Search
Inspecteur asbest
Reageer hier!
Search B.V.
Reageer snel! Klik

Op zoek naar oplossingen?
www.duurzaamheid.nl

Contact

Heeswijk (hoofdkantoor)
+31 (0)413 29 28 82

Amsterdam
+31 (0)20 506 16 16

Groningen
+31 (0)50 571 24 90

- » Informatie aanvragen
- » Over Search
- » Contact
- » Vacatures
- » Sitemap

Internet 100%

Klik hier

Environment

Search Vastgoed Portfolio - Windows Internet Explorer

http://www.searchbv.nl/extranet/Home/introductie_svp/default.asp?s_icmp=vastgoedportfolio

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

Search Vastgoed Portfolio

Search 020 - 5061616 search@searchbv.nl

Andere sites Home

Inloggen

U kunt hier inloggen met uw e-mail adres en wachtwoord. De applicatie zal geopend worden in een nieuw venster.

E-mail adres Wachtwoord

> Wachtwoord vergeten? Login >>

Search Vastgoed Portfolio

Welkom

Zekerheid en snelheid. Inzicht in feiten. Discretie. Altijd up-to-date informatie. Beheersing van risico's. En bovendien een pragmatische aanpak die rendeert. Redenen te over om te kiezen voor Search en de Search Vastgoed Portfolio. Rapportages van asbest, maar ook van bodem en bouwkundige inspecties. Overal en wanneer u maar wilt digitaal beschikbaar. Werken met Search, dat werkt!

WAT IS SVP?

SVP staat voor de Search Vastgoed Portfolio. Dit is een afgeschermd website (extranet) waarop u als klant up-to-date onderzoeksgegevens kunt inzien van onderzoeken die Search voor u heeft uitgevoerd. In eerste fase betreft dit resultaten van uitgevoerde asbestonderzoeken, maar later zullen ook gegevens met betrekking tot onder andere bodemonderzoeken en bouwkundige inspecties hierop terug te vinden zijn.

Het systeem is gebruiksvriendelijk opgezet. Dit betekent dat u gegevens uit rapportages direct inzichtelijk gepresenteerd krijgt zonder eerst een heel rapport door te moeten nemen. Uiteraard is het ook mogelijk een volledige versie van het rapport te downloaden of uit te printen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning. Tevens is er een overzichtelijke zoekfunctie toegevoegd, zodat u gebouwen of objecten makkelijk kunt zoeken op basis van bijvoorbeeld postcode of straatnaam en hier ook selecties kunt maken voor het genereren van managementrapportages.

SVP zorgt ervoor dat u altijd en overal inzicht hebt in de door Search voor u uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot uw Vastgoed Portfolio.

Print Stuur aan kennis

Gebouwen

Zoek op trefwoord

Binnen alle gebouwen

Binnen gemaakte selectie

Download deze lijst als Excel

Gegevens van voor 2005

Heeft u een aantal onderzoeken die u wilt downloaden of printen?

Wring er hier aan

Totaal overzicht projecten

Aantal actieve bouwkunde onderzoeken

Object(en) zonder asbest rapportage

Aantal object(en) gevonden: 23

Waar? Waar?

Bel of mail ons

http://svp.searchbv.nl/default.aspx - Windows Internet Explorer

http://svp.searchbv.nl/default.aspx

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

http://svp.searchbv.nl/default.aspx

Search Vastgoed Portfolio
020 - 5061616
search@searchbv.nl

Andere sites Contact Disclaimer Help

Gebouwen

Welkom
Voorbeeld
Voorbeeld B.V. [Uitloggen](#)

Gebouwen Documenten

Gebouwen

Zoek op trefwoord

Binnen alle gebouwen
 Binnen gemaakte selectie

[Download deze lijst als Excel](#)

Gegevens van voor 2005

Heeft u een aantal onderzoeken vóór 2005 door ons laten uitvoeren? Wilt u deze gegevens graag in dit systeem hebben?



[Vraag ze hier aan](#)

Totaal overzicht projecten

Aantal asbest houdende toepassingen	: 2
Object(en) zonder asbest toepassing	: 0

Aantal object(en) gevonden : 2

» [Reset filters](#)

Straat	Postcode	Plaats	Type	Status	Bouwjaar	Datum onderzoek
 Raamweg 123	1234	Raam	Woning(en)	Binnengekomen	n.v.t.	01-10-09
 Straatweg 1	1234	Straat	Woning(en)	Gerapporteerd	n.v.t.	01-10-09

foto's uit

Asbest aanwezig

Zoekfunctie

Export naar Excel

Gebouwen

Selectiecriteria

Asbest aanwezig

http://svp.searchbv.nl/Building.aspx?BuildingID=38200 - Windows Internet Explorer

http://svp.searchbv.nl/Building.aspx?BuildingID=38200

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

http://svp.searchbv.nl/Building.aspx?BuildingID=38200

Search Vastgoed Portfolio
020 - 5061616
search@searchbv.nl

Andere sites Contact Disclaimer Help

Welkom
Voorbeeld
Voorbeeld B.V. [Uitloggen](#)

Gebouwen Documenten

Raamweg 123 te Raam

Gebouw informatie >>

Locatie onderzochte toepassingen (1)

- 1 Keuken

Print alle bladen

Documenten en bestanden (1)

- 24941730 Raamweg 123 te Raam

print

LOCATIE INFORMATIE

Complexnaam:	Raamweg 123 te Raam
Straat:	Raamweg 123
Postcode:	1234AA
Plaats:	Raam
Bouwjaar:	n.v.t.
Omschrijving onderzoekslocatie:	Raamweg 123 te Raam
Type gebouw:	Woning(en)
Projectnummer inventarisatie:	24941731
Aantal bouw lagen:	3

ONDERZOEKSgegevens

Status:	Binnengekomen
Begindatum onderzoek:	20-10-2009
Type onderzoek:	Asbest
Doel onderzoek:	Renovatie

Meer informatie nodig?

eindcontrole asbesttrainingen inspecties
asbestinventarisatie onderzoek
sloopmanagement

Locaties waar asbest is aangetroffen

Rapport

Print-functionaliteit

Informatie over de locatie

Gereed Internet 100%

http://svp.searchbv.nl/Application.aspx?BuildingID=382008&ApplicationID=53744 - Windows Internet Explorer

http://svp.searchbv.nl/Application.aspx?BuildingID=382008&ApplicationID=53744

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

http://svp.searchbv.nl/Application.aspx?BuildingID=3...

Gebouwen Documenten

Raamweg 123 te Raam

[print]

Gebouw informatie >>


Locatie onderzochte toepassingen (1)

- 1 Keuken

[Print alle bladen]

Documenten en bestanden (1)

- 24941730 Raamweg 123 te Raam



DE TOEPASSING

Toepassingsnummer:	1
Aangetroffen op etage:	5e verdieping
Ruimte:	Keuken
Plaats in ruimte(s):	In muur
Omschrijving toepassing:	Ontluchtingspijp
Bevestigingsmethode:	Ingestort
Aantal:	1
Eenheid:	centimeter
Afmeting per stuk:	10
Monstercode:	1
Analyseresultaat:	10-15% CHR
Aard van materiaal:	hechtgebonden
Verweerd:	Nee
Intact:	Ja
Zonder verspanende bewerking te verwijderen:	Nee

RISICO-CATEGORIE BIJ IN GEBRUIK ZIJN VAN HET GEBOUW

Gezondheidsrisico:	n.v.t.
Categorie saneringsurgentie:	n.v.t.
Termijn sanering:	n.v.t.

OPMERKINGEN

Geen opmerkingen.

OPMERKINGEN AFMETING

10 centimeter zichtbaar

AANBEVOLEN MAATREGELEN

Saneren op korte termijn is niet noodzakelijk.

RISICOGERICHTE CLASSIFICATIE M.B.T. ASBESTSANERING

Saneringsklasse:	Klasse 2
------------------	----------

HANDELING / BEWERKING

Sanering dient plaats te vinden in containment met gebruikmaking van de best bestaande technieken.

Onderneem actie!
neem contact op >>

Toepassingen, incl. overige data uit het AI-rapport

Internet 100%

Rapport als digitaal PDF-bestand te downloaden

ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC 540

Opdrachtgever: Voorbeeld B.V.
Locatie: Raamweg 123, 1234AA te Raam

Onderzoeksgebied: Woning(en)
Opdrachtnemer: Search Ingenieursbureau B.V. (certificaatnr.: K26611/05)
Datum rapportage: 20-10-2009

Type onderzoek: Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.
 Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc.
 Type D: beperkte inventarisatie voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991.



environment inspires...

Asbest-inventarisatie rapport

Visuele Inspectie (buitsituatie)

ORIGINEEL Rapportnummer: VBU-JTO-000203 a

Rapport samenstelling Datum rapportage: 20-10-2009 Aantal pagina's: 8 Aantal bijlagen: 0

Opdrachtgever Voorbeeld B.V. Adres: Extraneelstraat 1 1234AA TEST Heer A. Voorbeeld

Onderzoeksgegevens Datum inspectie: 21-07-2009 Inspectie over meerdere dagen: nee ja Afgedatum conceptrapport op locatie: 28-09-2009 Adres: Voorbeeldstraat 18 te Voorbeeld Het betreft de enige souhuur recht achter de woning, aan de Voorbeeldstraat te Voorbeeld, buitenterrain. Omschrijving ruimtelijke saneringsgebied: 878 deels verhard, deel begroeid, deel losse grond Aankomsttijd op locatie: 10:00 uur Vertrektijd op locatie: 12:00 uur Aan visuele inspectie bestede tijd: 1 uur 16 min Wachturen: 0 uur Uitvoerende analist: Johan Tom Type onderzoek: Visuele eindcontrole conform NEN-2990 na asbestinventarisatie op een buitenlocatie Doel onderzoek: Door middel van een visuele inspectie bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Sanering Aanleiding sanering: Sloop Brandschade Renovatie Onderhoud Gezondheidsrisico (direct) Schoonmaatschappij Anders, namelijk: Besmetting

Omvang sanering: De asbestsanering heeft plaatsgevonden in een gebied dat als zodanig is gemarkeerd en afgezet.

Saneringsmethode: Hand-picking Demontage Reinigen Buitensanering Anders, namelijk:

Weersomstandigheden geschikt bevonden voor het uitvoeren van een visuele inspectie: Onder de huidige weersomstandigheden kan er geen visuele controle worden uitgevoerd, ons advies is de visuele controle uit te stellen tot de weersomstandigheden optimaal zijn.

Wind: Geen Zwak Matig Storm
 Hevige regenval: Ja Nee
 Plassen water: Ja Nee
 Vochtig: Ja Nee

Materiaal: Toepassingen: % w/w Asbestsoort Hechtgebonden
 Goltplaten 10 - 15% Chrysotiel
 2 - 5% Crocidoliet

Vooronderzoek door: A.L.Voorbeeld Rapportnummer: 88766

environment inspires...

Eind-controle rapport

http://svp.searchbv.nl/Document.aspx - Windows Internet Explorer

http://svp.searchbv.nl/Document.aspx

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Favorieten

http://svp.searchbv.nl/Document.aspx

Search Vastgoed Portfolio
020 - 5061616
search@searchbv.nl

Andere sites Contact Disclaimer Help

Welkom
Voorbeeld
Voorbeeld B.V. [Uitloggen](#)

Gebouwen **Documenten**

Documenten

Zoek op trefwoord

Binnen alle documenten
 Binnen gemaakte selectie

Documenten

Aantal document(en) gevonden : 30

Reset filters

Type	Datum	Project nr.	Onderwerp	Adres	Soort
Asbestinventarisatie SC 640 Type A	20-10-2009	24941731	24941730 Raamweg 123 te Raam	Raamweg 123 1234AA Raam	
Asbestinventarisatie SC 640 Type A	10-10-2009	24941721	24941721 Straatweg 1 te Straat	Straatweg 1 1234AA Straat	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000458.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole luchtmeting rapport (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	LE-JTO-0000329.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Rapportage luchtmeting optisch (NEN 2939)	31-7-2009	10910472	LO-JTO-0000035.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele buiteninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBU-JTO-0000203.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000463.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole luchtmeting rapport (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	LE-JTO-0000332.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000462.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000461.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole luchtmeting rapport (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	LE-JTO-0000331.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000460.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Eindcontrole rapport visuele binneninspectie (NEN 2990)	31-7-2009	10910472	VBI-JTO-0000459.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
Rapport	31-7-2009	10910472	LE-JTO-0000330.pdf, 10910472	Voorbeeldstraat 2 Voorbeeld	
AA Overig word			V-G-plan		
AA Overig word			Saneringsplan		
Rapport verkennend onderzoek NEN5707			Asbest in grond rapportage		
Rapport verkennend onderzoek NEN 5740			Verkennend bodemonderzoek		
Document			Ruimtelijke onderbouwing		

Internet 100%

Documenten

Selectiecriteria

Type rapport

Search Vastgoed Portfolio

- Gratis service
- Direct toegang tot alle gegevens
- (oude) Projectgegevens altijd digitaal beschikbaar
- Management rapportages
- Geen kasten vol papieren dossiers
- Real time informatie
- Toegankelijk voor iedereen, op kantoor en op locatie

Meer informatie?

www.searchbv.nl

search@searchbv.nl

Tel. 0413-292982